

TS9 切焊片机操作说明



首 页	设置页面
确定：启动/停止 设置：设置页面 ◀：上焊线 ▶：退焊线 ▲：操作说明	◀ ▶：光标左右移动 ▼ ▲：光标上下移动 增加：数字+1/计数清零 减小：数字-1/计数清零 确定：保存数据并退出设置 取消：退出设置页面